


別添1様式 主索、鎖及びブレーキパッドの写真(A4)

|   |   |
|---|---|
| 主索又は鎖<br>最も摩耗した若しくは摩耗した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索の番号(                         | 検査結果<br><input type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> 要重点点検 <input type="checkbox"/> 指摘なし |
|  | 特記事項<br>記入例:<br>最も摩耗した主索<br>「基準階から加速終了位置の間にかごがある場合で主索が綱車にかかる箇所」<br><br>最も摩耗した主索<br>曲げ回数が多い箇所      |

|   |   |
|---|---|
| ブレーキパッド<br>ブレーキパッドの取付位置 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左 | 検査結果<br><input type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> 要重点点検 <input type="checkbox"/> 指摘なし |
|   | 特記事項  |

建築物等の名称: \_\_\_\_\_ 号機 \_\_\_\_\_ 登録番号 \_\_\_\_\_